

INFORME PRELIMINAR ESTADO DE CUARTELES

REGION DE VALPARAISO						
REGION	Cuerpo	Cía.	Destrucción total	Daños estructurales	Daños parciales	Observaciones
05	Los Andes	C. Gral.	0	0	1	Torre doblada
05	Rinconada		0	0	1	
05	San Esteban		0	0	1	
05	Catemu		0	0	1	
05	Llay Llay	C. Gral.	0	1	0	Caída torre de comunicaciones sobre casa cuartel 2° Cía. Y baños.
05	Putando		0	0	0	
05	San Felipe	C. Gral.	0	1	0	
		1°, 2°, 3°	0	3	0	
		4°, 5°, 6° 7°	0	0	4	
05	Santa María		0	0	1	
05	Algarrobo		0	0	0	
05	Cartagena	C. Gral.	0	1	0	
		1° y 2°	0	2	0	
05	El Quisco		0	0	0	
		1°	0	1	0	Sala de Maquinas hundida, quebrada, pilares fisurados al igual que baño y techo

05	El Tabo	2°	0	1	0	Daños en pilares de sala de reuniones, Star, Sala de Guardia y casa de Cuartelero. - Daños de murallas externas e internas. - Daños de techo y bigas. SE REQUIERE REPARACION URGENTE POR PROBLEMAS DE COLAPSO.
05	San Antonio	C. Gral.	1	0	0	Cuartel Gral. Y Sala de comunicaciones
		1°,2° y 4°	0	3	0	Daños en muros, Sala de Maquinas, Casa de Cuarteleros, Guardias Nocturnas.
		3°	1	0	0	Colapso de pilares de sustentos, inhabitable
		Material Mayor	0	0	2	Carro con parabrisas rotos y otro con problemas de parachoques
05	Cabildo		0	0	1	
05	La Ligua		0	0	1	
05	Papudo	C.Gral..	0	0	1	Personal Municipal recomendaron desalojar por posibilidades de derrumbe
		1°	0	0	1	
		2°	1	0	0	
05	Petorca		0	0	1	
05	Zapallar		0	0	1	

05	Hijuelas		0	0	0	
05	La Calera	C.Gral.. Y 2°	2	0	0	Daños estructurales, 3° piso inhabitable, se recomendando demoler
		1° y 4°	0	2	0	Evaluación hecha por Municipalidad
05	La Cruz		0	0	0	
05	Nogales	1° y 2°	0	0	2	
05	Quillota	1°,2° y 3°	3	0	0	Los 3 Cuarteles con orden de demolición
05	Casablanca	C.Gral.	1	0	0	
05	Isla de Pascua		0	0	0	
05	Puchuncavi		1	0	0	Cuartel inhabitable, Orden Municipal
05	Quintero		0	0	0	
05	Valparaíso	C.Gral..	0	0	1	
		1°, 2°, 4°, 6°, 7°,8°,9°,10°,11°,14°,15° y 16°	0	0	12	
		3°,5°, y 13°	0	3	0	
05	Viña del Mar	C.Gral.-2° y 3°	3	0	0	4° piso desalojado por derrumbe, Superintendencia y Central de Alarmas, operatividad restringida
05	Limache	C.Gral..	0	1	0	
		1°, 2° y 3°	0	3	0	
05	Sto. Domingo	C.Gral.. Y 1°	2	0	0	Orden de demolición
05	Olmué		0	0	0	
05	Quilpué	C.Gral..	0	1	0	
		1°,2° y 3°	0	0	3	

05	Villa Alemana	C.Gral..	0	1	0	Sistema Eléctrico fuera de servicio y daños menores en Gral.
		1° y 2°	0	0	2	
		3° y 4°	0	2	0	

15

26

37

REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS						
REGION	Cuerpo	Cía.	Destrucción total	Daños estructurales	Daños parciales	Observaciones
06	Codegua	C. Gral. y 1°	2	0	0	Demolidos por la Municipalidad
		M. Mayor	0	0	1	Caída de muro en carro KB6 770 por caída de muro, puerta y vidrios traseros
06	Graneros	C. Gral. y 1°	0	0	2	Caída cierre perimetral
		2°	1	0	0	En proceso de desalojo
06	Rengo	C. Gral.	1	0	0	
		1°	0	1	0	
		2°	1	0	0	
06	Malloa	C. Gral. y 1°	0	2	0	
		2°	0	1	0	
		5°	0	0	1	
06	San Fernando	C. Gral.	0	0	1	
		1° y 2°	0	0	2	
		3°,4° y 5°	0	0	0	
06	Placilla	C. Gral. Y 1°	2	0	0	
06	Nancagua	C. Gral. Y 1°	2	0	0	
06	Chépica	C.Gral.. Y 1°	2	0	0	
		3°	1	0	0	Cuartel construido por Ayudas extra. Observado por la SVS.
		C. Gral. Y 1°	0	0	1	

06	Sta. Cruz	2°	1	0	0	
		3° y 6°	0	0	0	
		7°	0	1	0	Se encuentra con proyecto FNDR en proceso de aprobación
		M. Mayor	0	0	1	Carro Midlum daños parciales costado superior izquierdo estanque y parte derecha de balizas. Carro Magirus, daños parlante de audio sonora
06	Peralillo	C.Gral.. Y 1°	0	0	2	
		2°	0	0	1	
06	Chimbarongo	C. Gral. , 1°,2° y 3°	0	0	4	Daños menores en techumbre
		4° y 5°	0	0	0	
06	Pumanque	C. Gral. Y 1°	2	0	0	Obras de ampliación que se realizaban presentan daños importante.
		2°	0	0	0	Carece de cuartel solo tiene un galpón abierto para el carro.
06	Lolol	C.Gral.. Y 1°	1	0	0	Tiene proyecto de reposición de cuartel por M\$350 por FNDR en estado RS
		C. Gral. y 1°	0	0	2	

06	Paredones	2°	0	1	0	Pilares y piso de sala de maquinas dañadas que estaba en proceso de construcción se espera informe de Municipalidad.
		3°	0	0	0	
06	Pichilemu		0	0	0	Sin problemas los cuarteles
06	Litueche	C.Gral.. Y 1°	0	2	0	Construcción reciente, presenta diversos daños en Gral..
06	La Estrella	C.Gral.. Y 1°	0	0	1	
06	Marchigue	C.Gral.. Y 1°	0	0	0	
		2°	0	0	0	No tiene cuartel
06	Pichidegua	C.Gral.. Y 1°	0	0	2	
		2°	1	0	0	
		3°	0	0	1	
06	Las Cabras	C.Gral.. Y 1°	0	2	0	
		2°	0	0	1	
		3° y 4°	2	0	0	
06	Peumo	C.Gral.. Y 1°	0	2	0	
06	San Vicente de Tagua Tagua	C.Gral.. Y 1°	0	0	1	Caída de cierre perimetral
		3°,4°,5° y 6°	0	0	0	
06	Coltauco	C.Gral.. Y 1°	0	0	0	Se solicita informe de la Municipalidad y que el contratista repare los daños en casa del cuartelero, ya que fue construida recientemente.
		Casa Cuartelero	1	0	0	
06	Doñihue	C.Gral.. Y 1°	0	1	0	

06	Coinco	C.Gral.. Y 1°	1	0	0	Incluye casa de cuartelera Tienen proyecto de diseño de nuevo cuartel elaborado
06	Quinta de Tilcoco		0	0	0	
06	Requinoa	C.Gral.. Y 1°	0	0	1	
		2°	0	0	1	
		3°	0	0	0	
06	Machali	C.Gral.. Y 1°	0	0	1	Caída de cierre perimetral
		2°	0	1	0	Hay proyecto de reposición de cuartel en proceso por ser propiedad del Municipio
06	Rancagua	C.Gral.. Y 1°	0	1	0	Daños en propiedad colindante de propiedad del Cuerpo
		2°	1	0	0	Se solicita informe al Municipio
		3° y 4°	2	0	0	Varios daños considerables los que deben de ser demolidos
06	Olivar	C. Gral. y 1°	0	0	1	
		2°	0	0	0	Se entrega cuartel a fines de marzo
06	San Fco, de Mostazal	C.Gral.. Y 1°	0	1	0	
		2°	0	0	1	
06	C. Regional	Csjo. Regional	0	1	0	Hay seguros por lo que se espera evaluación

24

17

29

REGION DEL MAULE						
REGION	Cuerpo	Cía.	Destrucción total	Daños estructurales	Daños parciales	Observaciones
07	Csjo. Regional	Csjo. Regional	0	1	0	
07	Curico	C.Gral..	0	0	1	
		2° y 5°	0	2	0	
07	Molina	C. Gral.	0	0	1	
		2°	1	0	0	
07	Romeral	C. Gral.	0	0	1	
07	Sagrada Familia	1° y 2°	0	2	0	
07	Licantén	C. Gral.	1	0	0	
		1°	1	0	0	
		2°	1	0	0	
07	Hualañe	C. Gral.	0	1	0	
07	Rauco	C. Gral. y 1°	1	0	0	
07	Llico	C.Gral.	0	0	1	
		2°	1	0	0	
07	Talca	C. Gral.	0	1	0	
		2° y 4°	2	0	0	
07	Maule	1°	0	1	0	Funcionan en cuartel de madera piden cuartel solido
		2°	0	0	1	
07	San Clemente	C. Gral. y 1°	2	0	0	Funciona en un galpón y solicitan cambiar por construcción nueva
		3°	0	0	1	
07	Curepto	C. Gral. y 1°	2	0	0	
07	Cumpeo	C. Gral.	1	0	0	
07	Constitución	C. Gral.	1	0	0	Funcionaban en cuartel de madera, desplomada
		1° y 2°	2	0	0	
		3°	1	0	0	
		4°	0	1	0	

07	Pelarco	C. Gral.	0	1	0	
07	Pencahue	1°,2° y C.Gral.	3	0	0	
07	Linares	C. Gral.	0	1	0	Torre de sirena con peligro de caer
		4°	0	1	0	
07	San Javier	C. Gral.	1	0	0	Demoler 2° piso y torre
07	Villa Alegre		0	0	0	
07	Colbún		0	0	0	
07	Parral	C. Gral.	1	0	0	Funcionan junto con Cuartel Gral.
		1°,2° y 3°	3	0	0	
		5° y 6°	0	0	0	
07	Retiro	C. Gral. y 1°	2	0	0	Cuartel 1° Fue abandonado y están en una casa
		2° y 3°	0	0	0	
07	Longavi		0	0	0	
07	Yerbas Buenas	3°	1	0	0	3° Cia. Tienen un galpón y una pieza prefabricada, Consejo solicita construcción de cuartel
07	Cauquenes	C. Gral.	1	0	0	
		1°,2° y 3°	3	0	0	
		4° y 5°	0	2	0	
07	Chanco		0	0	0	
07	Pelluhue	2°	1	0	0	1° Cia. Sin problemas

33

14

6

REGION DEL BIO BIO						
REGION	Cuerpo	Cía.	Destrucción total	Daños estructurales	Daños parciales	Observaciones
08	Chillan	C. Gral.	0	0	1	
08	San Carlos	C.Gral..	0	0	1	

08	Bulnes	C.Gral..	0	0	1	
08	Coihueco	1°	1	0	0	
08	Quirihue	1°	0	0	1	
08	Ñiquen	2°	1	0	0	
08	Pinto	C.Gral..	0	0	1	
08	Portezuelo	C.Gral..	0	0	1	
08	Cobquecura	C.Gral..	0	0	1	
08	Coelemu	1°	0	0	1	
08	San Nicolas		0	0	0	
08	Yungay		0	0	0	S/i
08	Quillon		0	0	0	S/i
08	Pemuco		0	0	0	S/i
08	El Carmen		0	0	0	S/i
08	Ninhue		0	0	0	S/i
08	Treguaco		0	0	0	S/i
08	Curanilahue	2°	0	0	1	Se encuentra en construcción y esta con daños leves.
08	Lebu	1°	1	0	0	
08	Tirua	1°	1	0	0	
08	Los Álamos	3°	0	1	0	Se encuentra en construcción se pidió evaluación de estructura
08	Arauco	1°	0	2	0	
		2°	0	0	1	
		3°	1	0	0	
		4°	1	0	0	Gimnasio y Sala Maquina
		5°	1	0	0	
		C.Gral..	0	1	0	
08	Contulmo	C.Gral..	0	1	0	
		Casa cuartelera	0	0	1	
08	Cañete		0	0	0	S/i

08	Concepción	1°,3° y 6°	3	0	0	Cuarteles sufrieron saqueos
		2° y 5°	0	2	0	
08	Talcahuano	C. Gral.6°y 7°	3	0	0	
		M. Mayor	0	0	0	1 carro cae al mar y otra dañada por efectos del agua de la 7° Cía.
			0	0	0	Carro snorkel
08	Lota	C.Gral..	0	1	0	2° y 4° Cia. Colisionados, carro 4x4 daños en caja de cambio y ATAC inutilizable.
		M. Mayor	0	0	0	
			0	0	0	
08	Tome	C.Gral..	0	1	0	
		1° y 2°	2	0	0	
		7°	1	0	0	
08	Chiguayante	1°,2° y 3°	0	3	0	
08	San Pedro	Cuarteles	0	0	0	
		M. Mayor	0	0	0	Carro de comandancia con daños (sin descripción de que tipos)
08	Sta. Juana	1° y 2°	0	0	2	
		M. Mayor	0	0	0	Carro rescate 1° daños menores.
08	Hualpén	M. Mayor	0	0	0	carro 1° con daños en su bomba
08	Penco	C.Gral..	0	1	0	
		M. Mayor	0	0	0	Carro 1° daños en embrague
08	Florida	C.Gral..	1	0	0	
08	Coronel	C.Gral..	1	0	0	
08	Antuco		0	0	0	
08	Cabrero	C.Gral..	0	1	0	
08	Huepil	1° y 2°	0	0	2	

08	Laja	C.Gral..	1	0	0	
08	Mulchen	C.Gral..	0	0	1	
		1°,2°,3° y 4°	0	0	4	
08	Nacimiento	C.Gral..	0	1	0	
		3°	1	0	0	
		4° y 5°	0	2	0	
08	Negrete	C.Gral..	0	0	1	
08	San Rosendo	C.Gral..	0	1	0	
		2°	1	0	0	
08	Yumbel	C.Gral..	0	0	1	
08	Los Ángeles	C.Gral..	1	0	0	
		3° y 7°	0	2	0	
		4° y 5°	2	0	0	
08	Quilleco		0	0	0	
08	Quilaco	C.Gral..	0	0	1	
08	Santa Bárbara		0	0	0	
			24	20	23	