



FE ERRATA PROCESO LICITATORIO Nº 6/2015 PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS SCBA

1. Por un error de transcripción modifíquese el cuadro de puntajes en el informe técnico, quedando de la siguiente manera:

TABLA DE ASIGNACIÓN DE PUNTAJE	
IMPOMAK MARCA SCOTT Modelo AIR-PAK X3 4.5 CGA	38,25 Puntos
MSA DE CHILE LTDA Modelo M7TX 4.5	28,23 Puntos
MSA DE CHILE LTDA Modelo G1 4.5	39 Puntos

MSA		IMPOMAK			
MSA M7XT		MSA G 1		SCOTT X 3	
DATO	PUNTOS	DATO	PUNTOS	DATO	PUNTOS
PROTOCOLO	8	PROTOCOLO	8	PROTOCOLO	8
NO CUMPLE	0	SI CUMPLE	8	SI CUMPLE	8
12,36 KG	5,58	13,78 KG	5	11,5 KG	6
SI CUMPLE	5	SI CUMPLE	5	SI CUMPLE	5
160°	3,65	175°	4	175°	4
SI CUMPLE	4	SI CUMPLE	4	SI CUMPLE	4
(-12) mmcpa	0	0 mmcpa	3	(-5) mmcpa	1,25
SI CUMPLE	2	SI CUMPLE	2	SI CUMPLE	2
	28,23		39		38,25